





Ford Focus

NUMĂR SERIE ȘASIU


WF06XXGCC6HE66776

Generat pe 2023-01-19 13:07

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente <hr/> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**
2017-12-11
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**
2018-01
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**
Italia
2018-01
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4  **A fost verificat, Italia**
2022-03

Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.



5  **A fost la vânzare, Italia**
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



6  **A fost la vânzare, Italia**
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



7  **Mașină radiată, Italia**
2022-07

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



8  **A fost la vânzare, România**
2022-08

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



9  **A fost la vânzare, Belgia**
2022-08

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

...

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input type="checkbox"/> Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 10 km
2022-03	✓ 176,000 km
2022-07	✓ 190,932 km
2022-08	✓ 191,024 km
2022-08	✓ 191,624 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WF06XXGCC6HE66776 ar putea fi:

☐ 209,031 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecțai marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WF06XXGCC6HE66776**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

18 zile

Acest model este foarte popular

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2022-08



10 948 €



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Ford



MODEL

Focus



TIP CAROSERIE

Break



ANUL FABRICAȚIEI

2017



AN MODEL

2018



MOTOR

1.5 I



PUTERE MOTOR

88 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



CULOARE

Argintiu



NR. UȘI

5



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe
stânga**



NR. CILINDRI

3



DESCRIERE MOTOR

**1.5L
DURATORQ-
TDCI
(88KW/120PS
)**

Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
A1KAA	LESS REAR SPLASH GUARDS	A1PAA	LESS FRT DOOR SILL PROTECTION
A2EAK	ACC MEDIA HUB 2XUSB+AU+SD SLOT	A2HAA	LESS SEAT TRACK SENSORS
A2TAA	LESS INTERIOR PACK	A3EAA	L/FRT SPLASH GUARDS/MUD FLAPS
A54AB	HILL LAUNCH ASSIST	A5FAB	REAR PASSENGER DOOR
A64AB	MY KEY	A7FAB	LIFTGATE - MANUAL
AAGAT	SAARLOUIS PLANT BUILD	AALAA	LESS SPECIAL EQUIPMENT PACKAGE
AAWAB	FORD CORPORATE BADGE	AAXAA	LESS EXTERIOR DRESS UP PACKAGE
AB1AA	LESS MKT FLEX PREP PACK	AB5AA	LESS SALES BADGE
AB7AA	LESS SPECIAL ORDER PAINT	AB9AA	LESS SVO APPLICATION/LABEL
ABFAA	LESS EXT APPEARANCE PACK	AC00B	MANUAL AIR CONDITIONER
ACLAA	LESS DRESS UP RSO	ACMH4	BUSINESS EDITION SVP
ACXAA	LESS EXCEPT EAO SVP	AD4AB	EXTERIOR PAINT - SOLID

AD8BA	NAMEPLATE	ADIAB	NORMAL TEMP ZONES
ADXAA	EXCEPT SVO EXCEPT PACKS	AE1AA	LESS INBOUND MODIFICATION CENT
AE8AA	LESS TAILGATE BADGES	AEUAA	LESS WATER WADING EQUIPMENT
AFDAA	LESS LOCAL PLANT PROCESS	AGBAA	LESS MASS CUSTOMIZATION PACKAG
AHCAA	LESS FIRE EXTINGUISHER FIXINGS	AHTAA	LESS KIT-TIRE REPAIR SERVICE
B2BAC	WINDOW AUTO CLOSE	B2CAF	PWR FRT W'DOWS ONE TOUCH UP/DN
B2DAG	PWR REAR 1 SHOT UP/DOWN WINDOW	B2GAB	TINTED GLASS-COMPLETE
B2LAL	GRILLE-UPER CHROME BAR/SUROUND	B2RAP	ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN
B2TAA	LESS WINDSHIELD HEAT SHIELDING	B3MAA	LESS ELECT WINDSHIELD DEFROST
B5AAA	LESS CONSOLE ASHTRAY	B5KAB	PADDED DASH
B5VAC	MINI OVERHEAD CONSOLE	B5WAL	CONSOLE-FLOOR-FULL W/ ARMREST
BA7AX	INT ENVIRN COLOR-CHRCOAL BLACK	BA8AS	INT FEAT COLOR-CHARCOAL BLACK
BB6AA	LESS INTERIOR VENEER PACK	BBHBM	FRNT FLR MATS-VELOUR W/O LOGO
BBIAA	LESS REAR FLOOR MATS	BBUAB	GENERAL STOWAGE BOX
BBZAF	HEADLINER-CONVENTIONAL	BCAAP	SUNVIS-DRV VINYL W/MIRR INSERT
BCBAP	SUNVIS-PASS VINYL W/MIRR INSRT	BCFAF	DOOR HANDLES-INSIDE ALUMINUM
BCHAB	L/H FRONT DOOR ARMREST	BCJAB	R/H FRONT DOOR ARMREST
BCPAC	GRAB HANDLE DRIVE SIDE-FOLDING	BCVAA	LESS REAR COAT HOOK
BD9AA	LESS CARGO NET KIT	BDCAA	LESS CARGO AREA COVER
BDEAB	LOAD COMPART. TIE DOWN LOOPS	BDFAA	LESS CARGO COMPARTMENT NET
BDHAA	LESS DECKLID/LIFTG/TAILG LINER	BDIAK	LOAD FLOOR CARPET
BEGAA	LESS A PILLAR DEVICES	BHLAA	LESS INTERIOR PARTITION
BLFAK	GRILLE-LOWER SUR - DK SLF CLR	BLYAN	ROOF RACK-ALUMINUM
BMDAF	ROCKER PANEL MLD-CLADDING C/K	BMFAA	LESS EXTERIOR DOOR FRAME MLDGS
BMSAA	LESS DOOR EDGE GUARDS	BMWAA	LESS AUX ROOF RACK CROSSBARS
BPFAA	LESS REAR SPOILER	BS0FF	4 DOOR STATION WAGON
BSBAB	DAY/NIGHT INSIDE MIRROR	BSHCF	DU PWR/HEAT/FOLD/PUD LMP/SIG
BSLAC	EXT MIRROR FINISH-BODY COLOR	BU6AB	DRV SEAT BACK MTD MAP POCKET
BU7AB	PASS SEAT BACK MTD MAP POCKET	BVRAC	FRONT 2-WAY HEADRESTRAINTS
BVSAF	DRIVER SEAT RECLINER-ROTARY	BVTAF	PASS SEAT RECLINER-ROTARY
BVWAA	LESS SEAT TRACK COVERS	BW2AA	LESS SEAT-SPECIAL COVERS
BW3AA	LESS SEAT SPECIAL COVERS FRONT	BW4AA	LESS SEAT SPECIAL COVERS-REAR
BWBAD	FOLDING REAR SEAT CUSHION-SPLT	BWCAK	RR SEAT-60/40 SPLIT-FOLDING
BWEAD	REAR HEADRESTRAINT-INTEGRATED	BWFAA	LESS REAR SEAT CENTER ARMREST
BWJAB	HEADRESTRAINT-REAR CENTER	BWRAB	LUMBAR SEAT SUPT-DRIVER SEAT
BWSAA	LESS LUMBAR SEAT SUP-PASS SEAT	BY1AA	LESS TEMP CONTROL DRIVER SEAT
BY2AA	LESS TEMP CONTROL PASSNGR SEAT	BY5AJ	ST BELT MNDR-DR&PAS/EU TEL&SND
BYPAD	MANUAL 4-WAY DRV SEAT ADJUSTER	BYQAB	MANUAL 2-WAY PASS SEAT ADJUST
C1MAA	LESS TRAILER COUPLING	C1QAA	LESS TOWING PRE-PACK
C1UAB	FRONT TOWING HOOKS	C1VAB	REAR TOWING HOOKS
C1ZAA	LESS DRIVER DOOR TRUNK RELEASE	C2DAA	LESS TRAILER SWAY CONTROL
C7SAB	ENGINE COVER - UNDER HOOD	CAAAC	EXT DOOR HANDLE-BODY COLOR
CACAC	LIFT/DECKLID HNDL EXT-BODY CLR	CADAH	IGN FLIP KEY W/REMOTE UNIT
CAEAB	LEATHER GEAR SHIFT KNOB	CAKAA	LESS DOOR LOCK SHIELDS
CANAB	CHILD PROOF RR DOOR LOCKS	CAQAB	REMOTE DECK/TAILGATE RELEASE
CAZAC	SECOND RFMOTF IGN FI IP KEY	CB1AA	LESS DOOR AUTO RE LOCKING

	LESS BODY COLOR RESOURCES		LESS BODY COLOR RESOURCES
CBAAD	POWER DOOR DEAD LOCKS	CBFAB	DOOR ENTRY REMOTE CNTR UNIT
CBGAA	LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM	CBMAD	CAPLESS FUEL FILLER W/O LOCK
CFEAC	INTERMITTENT RR WND WASH/WIPE	CFFAB	ITRMT VARIABLE WINDSHIELD WIPE
CFGAA	LESS HEATED WASHER JETS	CFKAA	LESS HEADLAMP CLEANING
CHAAA	LESS ROOF OPENING PANELS	CHBAB	TONNEAU COVER
CJDAQ	BODY COLORED PAINTED ROOF	CJHAA	LESS U/BODY CORROSION PROTECT
CL7AA	LESS FRT BUMPER SENSOR DEVICE	CLFB5	FRNT BUMPER-PAINTED BODY COLOR
CLHAA	LESS FRONT BUMPER EXTENSION	CLMAK	REAR BUMPER-PLASTIC-BODY COLOR
CLSAA	LESS REAR BUMPER EXTENSION	CLVAA	LESS FRONT LICENSE PLATE BRKT
CN7AA	LESS RESTRAINT DEVICES	CP1AB	AIR CURTAIN RESTRAINT-LH
CP2AB	AIR CURTAIN RESTRAINT-RH	CP3AA	LESS RR SEAT SIDE AIRBAG RESTR
CP5AA	LESS SENSOR - OCCUPANT	CPAAG	3 PT SEAT BELT- EUROPN REGULTN
CPCAI	RR SEAT BELTS-3 POINT/INERTA	CPGAB	AIR BAG RESTRAINT-DRIVER
CPHAB	AIR BAG RESTRAINT-PASS	CPMAB	DRIVER SEAT AIR BAG RESTRAINT
CPNAB	PASS SEAT AIR BAG RESTR	CPQAA	LESS PASS AIR BAG DEACTIVATION
CPSAB	ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT	CPTAB	MANUAL ADJ FRT SEAT BELT MOUNT
CPUAB	TETHER ANCHORAGE RESTR-STYLE 1	D17AH	SPARE WHEEL-MINI STEEL
D19AG	TIRE PRESSURE SENSORS-433 MHZ	D1GAB	STANDARD DUTY REAR SHOCK ABS
D2XE4	7.0 X 16" CAST ALUM WHEELS	D3JQB	205/55VR-16 BSW
D3MHZ	SPARE TIRE-T125/70R16	D3UAB	STANDARD TIRE TREAD-FRONT
D3WAB	STANDARD TIRE TREAD-REAR	D3YAA	LESS TIRE VENDOR
D5ACU	WHEEL HUB CAPS-PLASTIC PAINTED	D5EAE	NON LOCKING LUG NUTS
D7AAB	2ND ROW BEZELS	DAGAA	LESS RADIATOR SHUTTERS
DAWAB	COMP UNIQUE FOR ALLOY WHLS	DCBAA	LESS FRAME MNTD FUEL FILTER
DEAAF	STARTER EQUIPMENT (-29C)	DEBAA	LESS IMMERSION HEATER
DECAU	STARTER - STOP/START SYSTEM	DGAA7	EURO 6 EMISSIONS
DR00A	2 WHL L/H FRONT DRIVE	DWAAF	STANDARD DUTY SUSPENSION
EGGCP	4.067/2.905 FINAL DRIVE RATIO	EGKAA	LESS AXLE DIFFERENTIAL - FRONT
EN0XW	1.5L SOHC DI TC DSL DV5FC	F2AAC	SINGLE EXHAUST SYSTEM
FAFAD	PLASTIC HANDBRAKE GRIP	FAJAB	PARKING BRAKE - MECHANICAL
FBBAB	STD DUTY FRT/RR CALP & PADS	FBCAB	REAR BRAKE - DISC
FBFAA	LESS COLLISION MITIGATION SYS	FBJAA	LESS CITY SAFETY
FCBAD	ELECTRONIC EMERG BRAKE ASSIST	FCCAB	EMERGENCY BRAKE LIGHT FLASHING
FEAAN	BRAKES-HLA/ESP/TC/ABS	FJGFK	3.583/1.952/1.194/.829/.943/.7
FLNAE	SLCT SHF TECH (SST) W/THM SWTC	FS00B	SEAT-INDIVIDUAL-L/B DRV/PASS
G1FAB	FILTER COWL AIR INTAKE	G2AAE	RECIRCULATION HEATER
G3FAD	A/C REFRIGERANT-HF01234YF	GBTAG	NON LOCKING CAPLESS FUEL FILL
GBVAJ	DIESEL FUEL CAPABILITY	GBXAA	LESS GASEOUS FUEL PREP PACK
GCDAC	FIXED FOOT PDLs	GCEAB	FOOT PEDAL DESIGN - STANDARD
GPAAJ	ELECTRIC POWER STEERING 1	GRAAF	STRG COLUMN-TILT/TELESCOPING
GTABT	STEERING WHL-3 SPK LEATHER	GTBAA	LESS HEATED STEERING WHEELS
GTDAJ	SPEED CONTROL & ASLD	GZAAH	SUPPLEMENTAL AIR HEATER
HCAAN	CONVENTIONAL INSTRUMNT LEVEL 3	HCGAB	INSTRUM CLUSTER-RHEOSTAT
HDHAL	KPH SPEEDOMETER	HEBAD	TRIP COMPUTER
HECAB	ECOMODE	HFAAA	LESS INSTRUMENT GAUGES

HIAAC	DUAL NOTE ELECTRIC HORN	HJCAC	TIRE INFLATION MONITOR LVL II
HJFAA	LESS COMPASS DISPLAY	HJGAM	MFD TFT TOUCH SCREEN W/ NAV
HKCAB	NAVIGATION CENTER	HKDAB	MESSAGE CENTER
HKHAA	LESS NAVIGATION DATA	HKSAB	EMERGENCY ASSISTANCE
HLFAA	LESS DRIVER IMPAIRMENT MONITOR	HLLAA	LESS BLIND SPOT INFO SYSTEM
HLNAA	LESS LANE KEEPING AID	HLQAA	LESS SPEED SIGN RECOGNITION
HNAAF	PERIMETER /VOLUME THEFT SYSTEM	HNDAF	ENGINE IMMOBILIZER'SECURILOCK'
HNKAB	REVERSE PARKING AID	HNLAA	LESS FRONT PARKING AID
HNSAA	LESS AUTOMATED PARKING SYSTEM	HTAAB	STANDARD DUTY BATTERY
HUJAD	VOLTAGE REGULATOR-12V SOCKET	IBTAA	LESS A/V JACK
ICEGC	ICE-SCD DUAL TUN/5TH CH/TMC/PD	ICFA8	ICE FEATURE PACK 32
ICNAH	ICP/MINI EFP	IDBAD	6 RADIO SPEAKERS
IDGAA	LESS RADIO SUBWOOFER	IEPAA	LESS CELLPHONE INTERFACE SYSTM
IEVAL	SYNC III	IGBAB	STRG WHEEL RADIO CONTROLS
J3AAB	ELECTRICAL OUTLET #1	J3CAB	SMOKERS PACKAGE
J3FAA	LESS POWER POINT PLUG - REAR	J3KAA	LESS CAMERA
J4QAA	LESS STYLE PACK	JB1AA	LESS AUTO HDLAMPS-FOL ME HOME
JB3AE	FOG LAMP BEZEL-BRIGHT	JBBAB	HALOGEN HEADLAMPS
JBCAA	LESS DAYTIME RUNNING LAMPS	JBKAB	FRONT FOG LAMPS
JBZAD	HEADLAMP BEZEL-ALUMINUM	JCBAA	LESS INTERIOR LIGHT GROUP
JCEAA	LESS FLOORWELL LIGHTS	JCFAA	LESS HEADER MOUNTED MAP LIGHT
JCGAM	FRONT AND REAR LAMP BULB	JCLAB	GLOVE BOX LIGHTS
JCMAB	LOAD COMPARTMENT LIGHT	JDAAB	TAILLAMPS-LEVEL 1
JDDAB	HIGH MOUNTED STOP LAMP	JDJAC	SINGLE REAR FOG LAMPS
JEAAB	FRONT HEADLAMP LEVELING	JEDAA	LESS HEADLAMP CONTROL
PNZJB	MOONDUST SILVER C/C MED SOLID	TDAE7	OUTSIDE AIR TEMP PRESENT
TR0A6	MPS6 POWERSHIFT TRANSMISSION	VLOEW	C346E FOCUS MCA
VS0DX	SERIES 32	WAEIX	ITALY

Sfat







Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.







Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).



Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-07











ÎNCĂRCATE
2022-08



ÎNCĂRCATE
2022-08





Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.