

BMW



VIN: WBAGV81040CJ12342

Benzină

2021

Generat pe 2024-10-12 07:55



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 10 țări:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat


Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

-  **România**
-  **Statele Unite ale Americii**
-  **Lituania**
-  **Danemarca**
-  **Italia**
-  **Slovacia**
-  **Suedia**
-  **Slovenia**
-  **Cehia**
-  **Finlanda**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

-  **Notă**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 30.160 km
 - 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-01	18 km
2023-06	25.447 km
2023-10	30.160 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?


- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

- i **Notă**
Emisii CO2: G (251 g/km)

Emisii CO₂



Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Variantă

M850



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

4,4 l



Putere motor

390 kW (523 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Negru



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Descriere motor

N63B



Piața de destinație a modelului

Europe



Nr. locuri

5



Cod motor

N63B44D

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2021-01



Țară

necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2023-10



România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**