





Mercedes-Benz A

NUMĂR SERIE ȘASIU




WDD1760121J611048

Generat pe 2023-05-03 20:55

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

- 1**  **A fost înmatriculat,** 2017-04
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
- 2**  **A avut lucrări de întreținere,** 2018-03
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 
- 3**  **A avut lucrări de întreținere,**
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele

2019-02

de noxe sau reparațiile ușoare.



4

**A avut lucrări de întreținere,**
2020-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

**A avut lucrări de întreținere,**
2021-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

**A avut lucrări de întreținere,**
2021-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestr	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 11 km
2018-03	✓ 25,825 km
2019-02	✓ 52,476 km
2020-02	✓ 75,133 km
2021-02	✓ 95,867 km
2021-12	✓ 121,166 km
2023-04	✓ 156,453 km

Informații despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WDD1760121J611048 ar putea fi:

156,568 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WDD1760121J611048**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Mercedes-Benz



MODEL

A



TIP CAROSERIE

Sedan



AN MODEL

2017



MOTOR

1.5 l



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată

Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
218	REAR VIEW CAMERA	234	BLIND SPOT MONITORING
249	AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS	258	COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION
280	LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER	290	WINDOWBAG
294	KNEEBAG	345	RAIN SENSOR
351	ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM	357	SD CARD NAVIGATION
367	LIVE TRAFFIC CAPABILITY	413	AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF
428	STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED	429	7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION
440	CRUISE CONTROL	442	MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
474	DIESEL PARTICULATE FILTER	475	TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)
485	COMFORT SUSPENSION	500	ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS
522	AUDIO 20 RADIO NAVIGATION-CAPABLE NTG5	538	ATTENTION ASSIST (FATIGUE DETECTION)
543	SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION	581	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
632	HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC	682	FIRE EXTINGUISHER
808	YOM X7/1	818	SINGLE CD DRIVE
840	GLAS DUNKEL GETÖNT	873	SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER
893	KEYLESS-START	927	EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY
1111	MERCEDES-BENZ CONNECT - DEMOTE	2118	ALTERNATIVE FUEL/ELECTRIC

110	MERCEDES BENZ CONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	200	ALTERNATIVE REFRIGERANT
331B	LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - DUTCH	3U1	HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA
4U7	VOLTAGE DIP PROTECTION FOR START-STOP SYSTEM	513L	BELGIUM
51U	HEADLINER, BLACK FABRIC	5XXL	EUROPE
6P5	SALES CONTROL CODE FOR CODE 475 REQUEST	70B	SAFETY VEST - DRIVER
800A	LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE	801A	LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK / ANTHRACITE
890U	CAVANSITE BLUE - METALLIC FINISH	B03	DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION
B09	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH	B51	TIREFIT
B59	DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)	F176	MODEL SERIES 176
FS	CREWBUS	GA	AUTOMATIC TRANSMISSION
HA	REAR AXLE	J31	PLANT CONTROL CODE
K11	ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING	K13	CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE INTERVAL
M15	DISPLACEMENT 1.5 LITER	M607	INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M607
P34	EXCLUSIVE PACKAGE	P49	MIRROR PACKAGE
P55	NIGHT PACKAGE	P59	URBAN/PROGRESSIVE PACKAGE
R01	SUMMER TYRES	R38	LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 18" "ALL-ROUND"
U01	REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR	U22	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
U25	ILLUMINATED DOOR SILL	U59	SEAT COMFORT PACKAGE
U60	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD	U62	EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE
V52	COMBINATION CODE FOR QUICKPARK AND REVERSING CAMERA, LOAD-SUPPORTING WHEEL WELL	VL	LEFT FRONT AXLE HALF
VR	RIGHT FRONT AXLE HALF		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).