

# Mercedes-Benz GT 63 S AMG

VIN: WDD2906891A010598

Benzină

2019

Generat pe 2024-09-27 14:38



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

✓ Arată bine



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări**:



+3

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Danemarca**

 **Lituania**

 **Suedia**

 **Slovacia**

 **Slovenia**

 **Cehia**


 **Finlanda**

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 63.425 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>12 km</b>
2020-02	<b>21.068 km</b>
2020-04	<b>21.159 km</b>
2021-03	<b>27.502 km</b>
2022-03	<b>42.645 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-08	<b>49.064 km</b>
2024-04	<b>59.140 km</b>
2024-09	<b>63.425 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2024-09 în  **România**

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2024-09

 **România**

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2026-04



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural


## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO<sub>2</sub>: G (295 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>



## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

**i Notă**

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Mercedes-Benz**



Model  
**GT 63 S AMG**



Variantă  
**AMG GT**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2019**



Capacitate cilindrică  
**4 l**



Putere motor  
**470 kW (630 cp)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare  
**Alb**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. angrenaje  
**9**



Nr. locuri  
**4**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

149U

POLAR WHITE - STANDARD FINISH

14V

SPEED/LOAD INDEX 103Y XL + 105Y XL

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

201

REAR AXLE STEERING

218

REAR VIEW CAMERA

224

INDIVIDUAL REAR SEATS

229L

GERMANY

235

ACTIVE PARKING ASSIST

243

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBIL0 WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

311

TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

464

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

466

ACTIVE ENGINE MOUNT

467

ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

504

SPEED SIGN RECOGNITION

506

AUDIO 20 RADIO NAVIGATION-CAPABLE NTG5.5

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

555

AMG-PERFORMANCE SEAT

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

598

GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

61U

BLACK MICROFIBER HEADLINER

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

670

RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION SYSTEM (REST)

6P5

CONTROL CODE FOR SALES



700A

LEATHER COMBINATION

701A

LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE

70B

SAFETY VEST - DRIVER

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

800

YOM X9/1

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

872

LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

898

WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

942

LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

97B

ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

B10

FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

B26

AMG AERODYNAMICS PACKAGE

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F290

MODEL SERIES 290

FX

SPECIAL VERSION

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

H80

TRIM ELEMENTS - PLASTIC

HA

REAR AXLE

J81

PLANT CONTROL CODE

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

L

LEFT-HAND DRIVE

L6G

MICROFIBER AMG STEERING WHEEL

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M014

ENGINE UPRATED

M177

V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG

M40

DISPLACEMENT 4.0 LITER

N1C

PLANT CONTROL CODE

N42

PLANT CONTROL CODE

N5A

PLANT CONTROL CODE

P44

PARKING PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

P60

AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

P71

AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

RWE

AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" "MIXED TIRES"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U26

FLOOR MATS - AMG

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U67

230 V SOCKET IN THE REAR

U69

BRAKE CALIPERS PAINTED YELLOW

U78

SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

U88

AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

U94

AMG STATIC REAR SPOILER

U98

LITHIUM-ION STARTER BATTERY (LISB)

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-07

 **Țară necunoscută**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-04

 **Germania**



#### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2021-07

 România



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-08

 România



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-09

 România



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**