

| Nr.        | Details                                                        | Client                       | Status | Elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025004518 | SA: 39<br>10217<br>20/03/2025<br>150.000 km                    | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Nou    | 1.INSPECTIE SERVICE NR 9-CU SCHIMB ULEI +FILTRU ULEI<br>+FILTRU AER+BATERIE TELECOMANDA +LICHID PARBRIZ<br><br>Receptie directa<br><br>INFO:CLIENTUL VINE CU ULEIUL LUI<br><br>FARA ACTIUNI DESCHISE<br><br>03900040-Inspectie service nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024030631 | SA: 39<br>10217<br>04/11/2024<br>146.856 km                    | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | Receptie directa<br><br>1. Pierde lichid racire<br><br>Inlocuire p apa + radiator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024030123 | SA: 39<br>10217<br>146.852 km                                  | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | DOSAR DAUNA OMNIASIG NR 10090409<br><br>1.BARA PROTECTIE FATA-REVOPSIRE<br><br>2.RAMA GRILA RADIATOR-REVOPSIRE<br><br>3.OGLINDA EXT ST COMPL-REVOPSIRE<br><br>4.OGLINDA EXT DR COMPL-REVOPSIRE<br><br>FARA ACTIUNI DESCHISE<br><br>63291910 - d/m bara fata<br><br>63295560 - dez/echip bara fata<br><br>63297953 - revopsit bara fata<br><br>66051910 - dez/echip grila radiator<br><br>66057953 - revopsit rama grila radiator<br><br>66031900 - dez/echip spoiler bara fata (incl orn carbon)<br><br>66037953 - revopsit spoiler bara fata<br><br>50551900 - d/m aripa fata stg<br><br>50551961 - dez/echip aripa fata stg<br><br>... |
| 2024019873 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>17/10/2024<br>146.852 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | 1.BENTLEY CLINIC TOAMNA 2024<br><br>Verificare Bentley Service Clinic<br><br>Receptie directa<br><br>Materiale mici<br><br>Materiale vopsitorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                 | <u>Client</u>                | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024018713 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>30/09/2024<br>146.852 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | Materiale mici<br>Materiale vopsitorie<br>Test disгноza<br>INFO:AUTO VINE TRACTATA/ARE DOUA DOSARE<br>FARA ACTIUNI DESCHISE<br>1.VERIFICARE TREPIDATII LA CALD/POSIBIL<br>Inlocuire furtun vaccum admisie<br>Receptie directa                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                 | <u>Client</u>                | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024017080 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>30/09/2024<br>146.852 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | Materiale mici<br>Materiale mici<br>DOSAR DAUNA OMNIASIG NR 10079629<br>FARA ACTIUNI DESCHISE<br>1.CAPAC F-REPARATIE 3.00<br>70045500 - dez/echip capota motor<br>55221900 - d/m capota motor<br>55227903 - revopsit capota motor<br>51017195 - trat anticor inainte de chit<br>55225550 - reparat capota motor<br>98080000 - preg mix vops+mostra culoare<br>51017133 - preg piese metal pt vopsit<br>Materiale vopsitorie<br>Materiale vopsitorie |
| 2024017079 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>30/09/2024<br>146.852 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | Materiale mici<br>DOSAR DAUNA OMNIASIG NR 10079600<br>64105501 - inlocuit parbriz<br>FARA ACTIUNI DESCHISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr.        | Details                                                                         | Client                       | Status | Elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 |                              |        | <b>1.PARBRIZ-INLOCUIRE</b><br>Materiale vopsitorie<br>01500000 - citire/stergere defecte elect<br>96381550 - calibrat camera parbriz                                                                                                                                                                                                              |
| 2024008081 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>29/04/2024<br>138.142 km                  | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | Verificat eficacitate franare pe stand<br>Inlocuire baterie filtru ulei<br><b>1. INSPECTIE SERVICE Nr. 8 + FILTRU ULE</b><br>Materiale vopsitorie<br>Materiale mici<br><b>FARA ACTIUNI DESCHISE</b><br><b>ATENTIE!!CLIENTUL VINE CU ULEIUL LUI</b><br>03800020 - Inspectie service Nr. 8<br>Receptie directa<br>Verificare sistem aer conditionat |
| 2023018530 | SA: Doamna Ira<br>URSACHI<br>10217<br>28/09/2023<br>125.123 km                  | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | Remediere cablaj<br>Receptie directa<br>Verificare de primavara<br><b>FARA ACTIUNI DESCHISE</b><br><b>1. VERIFICARE: EROARE SUSPENSIE</b><br>Materiale mici                                                                                                                                                                                       |
| 2023014782 | SA: Domnule<br>Teodor LISCAN,<br>RX 853510<br>10217<br>01/08/2023<br>118.450 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis | Materiale mici<br>Inlocuire placute frana spate<br>Inlocuire placute frana fata<br>Verificat eficacitate franare pe stand<br>Receptie directa<br><b>FARA ACTIUNI DESCHISE</b><br><b>1. VERIFICARE/INLOCUIRE PLACUTE FRANA, M</b>                                                                                                                  |

| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                                              | <u>Client</u>                | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023014651 | SA: Domnule<br>Teodor LISCAN,<br>RX 853510<br><br>10217<br><br>23/08/2023<br><br>121.741 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | 03700020 - 7-TH SERVICE<br><br>FARA ACTIUNI DESCHISE<br><br>Materiale mici<br><br>2. VERIFICARE: BATE PE FATA LA DENIVELAR<br><br>1. INSPECTIE SERVICE CU SCHIMB DE ULEI -<br><br>Receptie directa |
| 2023013362 | SA: Domnule<br>Teodor LISCAN,<br>RX 853510<br><br>10217<br><br>23/08/2023<br><br>118.450 km | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | FARA ACTIUNI DESCHISE<br><br>64191901 Inlocuire parbriz<br><br>01500000 - Calibrare camera + asistenti<br><br>1. PARBRIZ - INL - DOSAR DAUNA Omniasig                                              |
| 2023001742 | SA: Doamna<br>Daria Liliana<br>PETRESCU<br><br>10217<br><br>30/01/2023<br><br>105.215 km    | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | FARA ACTIUNI/ FARA TPI<br><br>MARINITA CLAUDIU - 0723359025<br><br>Inspectie service 6 ani<br><br>Materiale mici<br><br>1. INSPECTIE SERVICE 6 ANI - SCHIMB ULEI<br><br>ULEIUL ESTE IN PORTBAGAJ   |
| 2022015460 | SA: Doamna<br>Daria Liliana<br>PETRESCU<br><br>10217<br><br>23/08/2022<br><br>88.865 km     | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | FARA ACTIUNI/ FARA TPI<br><br>1. INSPECTIE SERVICE 5 ANI - ULEI + FILT<br><br>Materiale mici<br><br>Inspectie service 5 ani                                                                        |
| 2022004073 | SA: Doamna<br>Daria Liliana<br>PETRESCU<br><br>10217                                        | Companie<br>COMESAD RO<br>SA | Închis        | FARA ACTIUNI/ FARA TPI<br><br>90801900 Inlocuire camera NV<br><br>91631900 Calibrare camere fata                                                                                                   |

| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                                    | <u>Client</u>          | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 07/03/2022<br>72.923 km                                                           |                        |               | 1.GEAM CAMERA SENZOR DISTANTA FATA - INL<br>D/m tapiserie podea si tapiserie later<br>Inlocuit cablaj habitaclu<br>D/m aparatoare noroi completa + roata<br>D/m ornament stalp A+B<br>1. INLOCUIRE CABLAJ BARA FATA + HABITAC<br>Inlocuire cablaj bara fata<br>D/m scaun sofer<br>D/m stergatoare + grila inferioara<br>Materiale mici                                                  |
| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                                    | <u>Client</u>          | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022004071 | SA: Domnule Victor Constantin CARJA, IF594539<br>10217<br>07/03/2022<br>72.923 km | Companie COMESAD RO SA | Închis        | 1. MANOPERA INLOCUIRE PLACUTE FRANA+LAME<br>Materiale mici<br>Receptie directa<br>46362050 Inlocuit placute frana fata<br>03400020 Inspectie service<br>Stand de frana<br>46382050 Inlocuit placute frana spate<br>Materiale mici<br>INSPECTIE SERVICE ANUALA - 4 ANI - SCHIM<br>FARA ACTIUNI/ FARA TPI<br>FARA ACTIUNI / VI NRR / FARA TPI<br>ULEIUL ESTE ADUS DE CLIENT, ESTE CONFORM |
| 2021025586 | SA: Domnule Victor-Razvan ARTENI, RT 957947<br>10217                              | Companie COMESAD RO SA | Închis        | Materiale mici<br>03440020 Inspectie service<br>Stand de frana<br>Receptie directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <u>Nr.</u> | <u>Details</u>                                                                       | <u>Client</u>          | <u>Status</u> | <u>Elemente</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 13/09/2021<br>57.299 km                                                              |                        |               | FARA ACTIUNI VI NRR<br>0757578973<br>1.INSPECTIE SERVICE - SCHIMB ULEI+FILTRU                                                                                                                                                                                  |
| 2021007332 | SA: Domnule Victor Constantin<br>CARJA, IF594539<br>10217<br>17/03/2021<br>41.237 km | Companie COMESAD RO SA | Închis        | Receptie directa<br>03310020 Inspectie service anuala<br>46382000 Inlocuit placute frana spate<br>1. INSPECTIE SERVICE LA 41237KM - ULEI+F<br>Materiale mici<br>OBSERVATIE: ULEIUL DE MOTOR ESTE ADUS DE<br>FARA ACTIUNI / VI NRR / FARA TPI<br>Stand de frana |
| 2020019868 | SA: Domnule Victor Constantin<br>CARJA, IF594539<br>10217<br>10/09/2020<br>27.446 km | Companie COMESAD RO SA | Închis        | 01210000 Test drive<br>06890000 Pregatire auto<br>40205620 Inlocuit bucxse brate curbate<br>1. VERIFICAT CLICAIT LA FRANARE<br>ACTIUNI EFECTUE / VI NRR / FARA TPI<br>2. VERIFICAT ZGOMOT LA VIRAJE STANGA<br>TEST DRIVE: 27446KM-27465KM<br>NECESAR DISS      |
| 2020019222 | SA: Domnule Victor Constantin<br>CARJA, IF594539<br>10217<br>19/08/2020<br>25.247 km | Companie COMESAD RO SA | Închis        | 01210000 Test drive<br>1. INSPECTIE SERVICE ANUALA - ULEI+FILTR<br>Stand de frana<br>Materiale mici<br>ACTIUNE RB56-01 IN ALT CONTRACT / VI NRR<br>Inspectie service anuala<br>01510000 Diagnoza<br>20371920 Inlocuit furtun carburant                         |

| <a href="#">Nr.</a> | Details | <a href="#">Client</a> | <a href="#">Status</a> | Elemente           |
|---------------------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                     |         |                        |                        | 1. ACTIUNE RB56-01 |

Serie de sasiu: SCBDX33S1NC095964

COMESAD RO S.A.